



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslove

Broj: 511-01-208-17657/4-16
Zagreb, 31. ožujka 2016.

Predmet: Nedefiniranosti i različitost tumačenja pojedinih odredbi propisa iz područja zaštite od požara, tumačenje, daje se

Veza: Vaš dopis od 16. 3. 2016. godine

Poštovana,

u Vašem dopisu zatražili ste tumačenje odredbi *Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13 i NN br. 87/15)* a koje se odnose na krovne kupole i njihove karakteristike. Uvidom u dostavljeni zahtjev, dajemo sljedeće tumačenje:

Kupole za odvod dima i topline smještene na kosom i/ili na ravnom krovu, ne smatraju se svjetlopropusnim elementima iz članka 24. navedenog Pravilnika, niti se na njih odnose zahtjevi u smislu reakcije na požar kao za pokrov sukladno *Prilogu 2 TABLICI 7. Krovovi*, istog Pravilnika.

Naime, osnovni uvjet koji krovne kupole za odvod dima i topline moraju ispunjavati je pouzdanost u funkcionalnom smislu, a što je potrebno dokazati odgovarajućom atestnom dokumentacijom i provedenim ispitivanjima.

Pored navedenog, smatramo da je važno napomenuti da se dijelovi prodora konstrukcije krova (tzv. opšavi) u koji se kupole ugrađuju moraju izvesti od odgovarajućeg negorivog materija kako ne bi došlo do prijenosa požara na ostale dijelove gorive krovne konstrukcije.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn nalijepljena je i poništena na podnesku.

S poštovanjem,

NAČELNIK SEKTORA
Avugustin Pavičić

Dostavljeno:

- Naslovu,
- PU-svima, Inspektorat unutarnjih poslova, na znanje,
- MUP Inspekcija ZOP-a-svima, na znanje,
- HUZOP, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/XII,
- pismohrana, ovdje